


湿度センサ素子 T I - A



温度センサ素子 P t 1 0 0

センサ部詳細は耐圧用温湿度変換器と共通

耐圧用温湿度変換器（表示器） T A 6 5 \* P C S  
 ・耐圧ケーブルタイプ（ステンレスメッシュキャップはオプション）